




Determinazione n. *185*

**DETERMINA A CONTRARRE**

<b>OGGETTO</b>	Intervento di manutenzione straordinaria sul gruppo elettrogeno con ricerca guasto e sostituzione del temporizzatore e della bobina di scambio a seguito dell'improvvisa interruzione di fornitura elettrica nell'abitazione del Prefetto avvenuta nell'immobile in Piazza del Plebiscito n.8- sede della Prefettura -Fondo Patrimonio Italia
<b>RIFERIMENTO RdA</b>	13/02/2017 n. riferimento 23558
<b>COMPETENZA</b>	Fondo i3-Patrimonio Italia
<b>IMPORTO MASSIMO PRESUNTO (Iva esclusa)</b>	Euro 540,00
<b>URGENZA</b>	Intervento in somma urgenza in virtù dello stato di necessità verificatosi atto a garantire l'indispensabile fornitura elettrica nell'appartamento del Prefetto, nell'immobile sede della Prefettura di Viterbo, in Piazza del Plebiscito - Fondo Patrimonio Italia
<b>SOTTOSCRIZIONE DELL'URGENZA (da parte di Fund Manager/ Direttore Operativo / AD)</b>	Firma 
<b>TIPO DI PROCEDURA</b>	Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) d.lgs. 50/2016.
<b>SOGGETTI SELEZIONATI</b>	Non applicabile
<b>DURATA DELL'AFFIDAMENTO</b>	Sino alla conclusione delle attività
<b>REQUISITI DI PARTECIPAZIONE</b>	Assenza cause di conflitto di interessi.
<b>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</b>	Non applicabile
<b>MOTIVAZIONI (se utilizzo del prezzo più basso)</b>	Non applicabile
<b>UTILIZZO DEL BANDO TIPO</b>	Non applicabile
<b>NOMINATIVO OPERATORE</b>	Termoidraulica Impianti Elettrici Sandro Frontoni

*TR*

<b>ECONOMICO</b> (se affidamento diretto / procedura negoziata)	
<b>NOTE</b> (eventuali)	Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) d.lgs. 50/2016
<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>	Dott. Gianluigi Moretta
<b>DATA</b>	13/02/2017

  
Dott. Gianluigi Moretta  
(Fund Manager)  
Invimlt SGR S.p.A.